


Schwungscheibe Stahl mit Loch in der Mitte,
Absatz und 6 Gewindelöcher M6 mit Teilung 60 grad



Kante umlaufend freimachen

